

**(01) BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL****DONS**lab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Skamstrup Vandværk  
v/ Hans H. Ulrich  
Grydebjergvej 28  
4440 Mørkøv

Analyserapport nr. 20171201/009

8. december 2017

Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE						
Temperatur	12,1	°C	Prøvested: Køkken Brydebjergvej 28			
Lugt	Ingen lugt		Prøvedato: 2017-11-23 Kl. 13:52			
Smag	Normal		Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5			
Farve	Ingen					
Udseende	Klar					
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C	pr.ml	1	200	DS/EN6222	0,1	
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	1	i.m.	Colilert	0,06	
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert	0,06	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	U <sub>rel</sub>
pH	pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523		
Ledningsevne	mS/m	84,2	>30	DS/EN27888	2%	
Jern, total	Fe mg/l	0,042	0.20	DS225	4%	
ltt	O <sub>2</sub> mg/l	9,9	> 5	DS/EN 5814	5%	

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Karin Spanggaard, EH, laborant